

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР58-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами НР (19 руб.): 83% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	0,191 19,1 / 100	161,47	112,94	48,53	5,82	31	22	9	1	15,16 2,9	0,46 0,09	
3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен НР (24 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,3	132,87	68,39	64,48	10,84	40	21	19	3	8,24 2,47	1,15 0,35	
4	ТЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (40 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 изоляции	0,576 11,52*0,05	164,62	115,27	49,35		95	67	28		13,0686 7,53		
5	Цена поставщика	Плиты теплоизоляционные 1185*585*50мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	0,59 0,576*1,02	653,87				386						
6	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича НР (23 руб.): 78% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,66 (11*6) / 100	53,7	43,87	9,83		35	29	6		5,49 3,62		
7	ТССЦ-101-2931 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10x160 мм	шт.	66	1,2				79						
8	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка каркаса из брусев (стен, кровли, потолка) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (687 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (346 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м3	1,2	3412,49	536,78	59,22	2,66	4095	644	71	3	58,6638 70,4	0,21 0,25	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемо й поверхности	0,2 20 / 100	139,95	88,72	51,23	2,48	28	18	10		10,8192 2,16	0,195 0,04
10	10	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	3-х Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэфирных волокон) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	22 20*1,1	6,17				136					
11	11	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	по Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (96 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (49 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	0,2 20 / 100	9694,36	430,16	197,82	15	1939	86	40	3	53,1714 10,63	1,185 0,24
12	12	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	стальным Облицовка ворот стальным профилированным листом (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (151 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (135 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,498 49,8 / 100	438,02	373,29	61,83	2,28	218	186	31	1	44,9742 22,4	0,18 0,09

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ТССЦ-101-4519 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0.5 (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	57,768 49,8*1,16	43,52				2514					
14	14	ТССЦ-101-3139 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 шт.	30 (50%) / 10	4,07				122					
15	15	ТССЦ-101-5019 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер наружный размером 50x50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	24	32,18				772					
16	16	ТССЦ-101-5025 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер внутренний размером 50x50 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	44	32,18				1416					
17	17	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (145 руб.); 120%*0.9 от ФОТ СП (74 руб.); 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,108 10,8 / 100	13336,32	1243,2	41,82	3,8	1440	134	5		155,595 16,8	0,3 0,03
в подвальном помещении															

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	18	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен НР (68 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (40 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,84	132,87	68,39	64,48	10,84	112	58	54	9	8,24 6,92	1,15 0,97	
19	19	ТЕРр62-1-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска известковыми составами по штукатурке (стены и потолок ИТП) НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,358 35,8 / 100	135,06	109,54	5,91	1,27	48	39	2		14,3 5,12	0,1 0,04	
20	20	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундамента под перегородку толщиной 120 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003 0,3 / 100	60154,3	1815,8	2908,89	341,82	180	5	9	1	248,4 0,75	27 0,08	
21	21	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (110 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,06 6 / 100	8299,65	1587,66	650,34	78,05	498	95	39	5	198,7062 11,92	6,165 0,37	
22	22	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2	37,89				76						
23	23	ТССЦпг-03-21-01-024 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2 Ф5	16,09		16,09		32		32				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Общестроительные работы :																
Итого																
Всего с учетом "СМР=7,66"																
											14320	1426	361	26	166,66	2,55
											1459					
											842					
											16621				166,66	2,55
											127 316,86				166,66	2,55

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 1 Общестроительные работы															
Раздел 2. Полы															
ИТП															
24	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (24 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0,087 8,7/100	1268,29	406,2	65,18	24,12	110	35	6	2	54,5238 4,74	1,905 0,17	
25	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0,087 8,7/100	1246,18	30,88	68,94	23,94	108	3	6	2	4,14 0,36	1,89 0,16	
Устройство прямая в ИТП															
26	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.); 80%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.); 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,001 0,1/100	1553,52	1553,52			2	2			212,52 0,21		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0,0013	1268,29	406,2	65,18	24,12	2	1			54,5238 0,07	1,905
28	28	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 70мм) (К=10; ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0,9 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0,0013	2076,97	51,47	114,9	39,9	3				6,9 0,01	3,15
29	29	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Штукатурка поверхностей внутри прямая (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0101 1,01 / 100	1613,18	885,48	144,71	80,04	16	9	1	1	104,052 1,05	9,105 0,09
30	30	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических решеток приемков (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 т металличес ких изделий	0,0143	8805,31	542,69	370,86	13,11	126	8	5		65,3844 0,94	1,035 0,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
34	34	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(Входы в подвал-680x1800,810x1700,ИТП-750x1960,БУ-800x2000) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (141 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (126 руб.); 85%*0.85 от ФОТ	1 м2 проема	0,68*1,8+0,75*1,96+0,81*1,7+0,8*2	90,79	30,77	30,44		515	174	173		3,312 18,78		
35	35	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок дверной стальной однополый(ГОСТ 31173-2003) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	5,67	1785,83				10126						
36	36	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических дверных блоков противопожарных в готовые проемы(Электрощитовая) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.); 85%*0.85 от ФОТ	1 м2 проема	1,71 0,84*2,04	90,79	30,77	30,44		155	53	52		3,312 5,66		
37	37	ТССЦ-203-8121 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 840x2040 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	2828,83				2829						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Установка металлических дверей :																
Итого																
Всего с учетом "СМР=5,86"																
											13889	365	351	39,32		
											296					
											264					
											14449					
											84 671,14					
															39,32	
															39,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по разделу 3 Установка металлических дверей																
											84 671,14					
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																
											28642	1857	736	32	214,36	3,03
Накладные расходы																
											1832					
Сметная прибыль																
											1151					
Итого по акту:																
											127 316,86				166,66	2,55
Итого по разделу 1 Общестроительные работы 16621х7,66																
											5 749,80				8,38	0,48
Итого по разделу 2 Полы 555х10,36																
											84 671,14				39,32	
Итого по разделу 3 Установка металлических дверей 14449х5,86																
											217 737,80				214,36	3,03
Итого																
											43 547,56					
НДС 20%																
											261 285,36				214,36	3,03
ВСЕГО по акту																

Сдал: Генеральный директор ООО "БСО"

Титенко А.А.

подпись

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Сербин В.Н.

подпись

Согласовано:

Уполномоченный представитель собственников помещений(кв. 23)

Бокова Л.Н.

подпись

Дополнительные участники:
Директор ООО «ПСК по жилью»

Воронцова В.В.

подпись